

เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส Jumper

(NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER)

- วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบดิจิทัล ระบบอินฟราเรด
- ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ใช้งานง่ายไม่ต้องสัมผัสผิวกาย
- วัดอุณหภูมิร่างกายได้ทั้งทางหน้าผากและหู
- มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส



คุณลักษณะเฉพาะ

หลักการตรวจวัด	ระบบอินฟราเรด
แสดงผล	อุณหภูมิร่างกาย สามารถเลือกหน่วย องศาเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต์
ช่วงในการวัด	: 36 - 39 องศาเซลเซียส สำหรับโหมดการใช้งานวัดอุณหภูมิร่างกาย : 0 - 100 องศาเซลเซียส สำหรับโหมดการใช้งานวัดอุณหภูมิทั่วไป
ความแม่นยำในการวัด	± 0.2 ในช่วง 36 - 39 องศาเซลเซียส ± 0.3 เมื่อค่าที่วัดได้ไม่อยู่ในช่วง 36 - 39 องศาเซลเซียส
หน้าจอแสดงผล	หน้าจอชนิด LCD
หน่วยความจำ	บันทึกผลและเรียกดูย้อนหลังได้ 20 ค่า
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
ระบบประหยัดพลังงาน	เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 10 วินาที